



Objet : Réception Volkswagen California

Madame, Monsieur,

Les véhicules Volkswagen California sont réceptionnés en VP BREAK, alors qu'au vu de l'aménagement du véhicule, le certificat d'immatriculation devrait porter la mention VASP CARAVANE. Ils ne doivent pas être mis en contre-visite.

Seuls les Volkswagen California sont concernés par cette exception.

Cordialement,

Service Technique

1/1

